

Dissesto idrogeologico nella Valle del Volturno nell'Ottocento.

Informazioni estratte da "Uomini e dissesti: frane e alluvioni nell'Ottocento molisano" di Walter Palmieri, in *Storia del Molise in età contemporanea*, Gino Massullo (a cura di), Donzelli Editore, Roma, 2006.

Di seguito sono riportati in ordine: **data**, Comune e corso esondato/località/informazioni su evento

1826 Cerro al Volturno

Frana danneggia la frazione di Cerreta

1826/11/3 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Danni a campagne, alla SA2 (m. 38-39) e nella «gaveta de' Bisi». Si ripete il **15/11**

1827 «Slamamento» nella discesa della Vandra porta via un muro a secco e danneggia SA1. Frane tra le m. 58-60

1827/1/4-5 Piena Volturno. Danni alla SA2 «da dopo la taverna del Sesto fino alla gaveda presso la Cerqua»

1827/12 Piene Volturno e S. Nicandro. Danneggiata SA2 e caduto un ponticello al m. 35

29/1/15-25 Sesto C.-Venafro

Continuate piene del Volturno. Danneggiati i lavori di arginazione nel Real bosco di Torcino

1829/4 Sesto C.-Venafro

Piena del Volturno a inizi aprile (ulteriore a maggio). Danni a strada e territorio nella RRT e alla quercia de' Bisi

1829/12 Sesto C.-Venafro

Piena del Volturno nella Mortina del Calzone della RRT; danni ai lavori di arginazione

1830/2 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Danni nella RRT

1830/3 Sesto C.-Venafro

Piena del Volturno di fine marzo-inizi aprile. Danni alla diga alla quercia dei Bisi e al sito del Calzone nella RRT

1830/9/11 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Danni nella RRT per l'alluvione «straordinaria». Altra alluvione in ottobre

30/12/24-29 Sesto C.-Venafro

Pienu Volturno e S. Nicandro. Danni alla SA2 (m. 37, 41-43); rotta diga alla quercia dei Bisi; campagne allagate

1833/2 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Danni a opere di arginazione sulla sponda del fiume sottocorrente al ponte del Re
33/4/16-17 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno: danni alla diga presso la quercia dei Bisi e al canale di deviazione nella Mortinella

1833/9/5-6 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Si forma «lunata» presso la quercia dei Bisi. Allagamenti da Colle del Tufo a Taverna del Sesto

1833/11 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Danni lungo la SA2: al ponte della Montaquila Ravindola e a opere di arginazione per quercia trascinata dalle acque. Distrutta scafa di Montaquila

34/5/27-28 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Danni a opere di arginazione presso diga (Quercia dei Bisi) e canale di deviazione nella Mortinella

1834/6/7 Sesto C.-Venafro

Danni ai lavori di deviazione del Volturno sulla SA2 35/3/20-24 Isernia a Piena Cavaliere. Danni sulla SA1 tra le m. 52-53 nel sito dove si stavano effettuando lavori di arginazione

1835/9/7-8 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Campagne inondate. Danni alla SA2

1836/2/25 Sesto C.-Venafro

Nuova piena del Volturno con danni alla consolare e alla RRT

38/1/20-22 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Campagne allagate e danni alla SA2 dal Colle del Tufo alla Taverna del Sesto

1840/1/4 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Sommerge molte terre nella RRT con numerosi danni agli argini del fiume

1841/11/1 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Danni al tratto di strada Mastrati. Ostruita luce del ponte di Malvettieri

1843/1 Sesto C.

Piena Volturno. Danni alla SA2, dal ponte di fabbrica sul fiume sino al sito «il Boscarello»

43/11/11-13 Sesto C.

Piena Volturno. Danni alla SA2 fra l'osteria del Sesto e la contrada del Boscarello

1844/2 Sesto C.-Venafro

Danni alle arginazioni sul Volturno in contrade

44/11/5-6 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo. Danni sotto al ponte del Re e nel sito Mortinella; danni alla SA2 fra le m. 42-43

1845 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo a inizio anno presso la RRT con danni nei siti Mortina Colonna e Mortinella

1845/12 Sesto C.

Piena Volturmo. Danni alla SA2 fra l'osteria del Sesto e il miglio 38

1846/3 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo. Distrutti «pennelli». Danni su SA2 a Mortine, Calzone, Rotonda e Rosario e al ponte S. Nicola

1846/12 Sesto C.

Piena Volturmo. Danni alla SA2 fra l'osteria del Sesto e il m. 39. Distrutto l'argine di terra alla Quercia dei Bisi

1848/12/8 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo sormonta nuovo argine presso la taverna del Sesto. Esonda anche altrove lungo la SA1

1850/10 Venafro

Piena Volturmo e S. Nicandro all'altezza del ponte omonimo. Danni lungo la SA2 al m. 48. Terreni allagati

1851/11/8-9 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo. Rotte su SA2 (m. 38-39): la strada di deviazione costruita nel 1844 diviene letto di fiume 1851/11/21 Sesto C.-Venafro a Nuova piena Volturmo e S. Nicandro: allagati territori e pianterreni fabbricati. Danni a SA2

1852/3 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo. Danni alla SA2 fra le m. 37-39

52/8/21-22 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo «ha portato via tutta l'arginazione» e minaccia la strada consolare

1852/12 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo che forma un nuovo corso e distacca pezzi di terreno boscoso. Danni alla RRT

53/2/10-11 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo. Allagati nella RRT i siti Mortina Colonnella, Mortina Calzone e Rosario

1853/3/1 Sesto C.-Venafro

Piena Volturmo. Danneggiata SA2 al m. 38; danni al sito delle Mortine

53/10/19-20 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno e S. Nicandro. Danni su SA2, tra ponte del Sesto e Volturno e verso il ponte di Triverno

54/12/26-28 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno e S. Nicandro. Danni a campagne e SA2 (m. 38), da Venafro a ponte S. Nicandro e a Covorella

1855/4/1 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Allagate le proprietà Manselli al Sesto; danni fra le m. 37-38 lungo la SA2

1855/12 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno con variazioni al corso dell'alveo. Distruzione di opere di difesa costruite in precedenza

1856/9/20 Venafro

2 Piena del Rava S. Nicandro. Danni «spaventevoli» al circondario, a lavori arginazione, campagne, alberi e animali

1857/1/1-2 Venafro-Pozzilli

Piena del Rava S. Nicandro. Danni a lavori di arginazione del Rava

1857/10/16 Venafro-Pozzilli

Piena del Rava S. Nicandro. Danni ad argini costruiti lungo la SA2 sopracorrente al ponte di S. Nicandro

1858/11/15 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno che cambia corso. Distruzione argini; campagne allagate; alberi trasportati; depositi di melma

1858/11/28 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno e Fiumarella di Venafro. Danni sulla SA2 al m.37, fra m.44-45; al ponte di S. Nicandro e m.41-42

59/9/18-19 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno, Rava, S. Nicandro e Pozzilli. Danni in diversi tronchi della SA2 e nel territorio di Pozzilli

59/12/20-21 Sesto C.-Venafro

Piena Volturno. Danni a opere di difesa a Colle Torcino e sottocorrente al ponte del Re; danni a seminativi

1861 Sesto C.

Nell'autunno 1861 franano massi sulla strada appena costruita che dalla Nazionale degli Abruzzi giunge a Sesto

1866 Sesto C.-Venafro

Piena straordinaria del Volturno: le acque della Fiumarella di Venafro invadono la valle. Danni alla SA2

69/10/17-18 Venafro

Piena Volturno. Campagne allagate; danni alla SA2 dal m. 39 al ponte sul Volturno; rotto ponte sul Fiumarella

1872/12/1 Venafro

Danni sulla SA2 presso Osteria Ravindola, al ponte dello Storto, a quello di Bocchino e al ponticello al m. 41

1874/5 Montaquila

Frane sulla SAIf sotto Montaquila; Colli a Volturno- nella strada sotto Colli e sotto Castellone; Castellone danni anche altrove

1874/9 Franamenti sulla SAS dopo il torrente Fezzano; dopo la masseria Ciccone e sulla strada che va al mulino Venditti

75/10/11-16 Montaquila

Piena Volturno, Pizzone e Fiumara. Colli a V.- Smottamenti dai monti di Castellone, Pizzone Castellone- e S. Francesco. Danni sulla SAIf, a muri «contromonte» e a opere di difesa di un ponte; pianura di Castellone inondata

1876/2/11 Castellone

Piena Volturno. Distrutto un ponte provvisorio di legname sulla SAIf

76/4/19-26 S. Vincenzo

Causa nevi e piogge si verifica una frana sulla SAIf vicino alla diramazione obbligatoria per S. Vincenzo

1876/12/23 Rocchetta a V.

Allagata pianura di Rocchetta; smottamenti sulla SAIf dalle alte scarpate dei Cementi; diversi danni

1877/6/15 Pizzone

Piena Volturno. Allagata pianura di Rocchetta; Castellone- vari danni alla SAIf; frane presso il ponte metallico Rocchetta-Colli a V. e il torrente Fiumara

1878/10-11 Montaquila

Piena Volturno e Chiaro. Danni alla SAIf. Colli a Volturno- Frane sotto Montaquila e sotto Colle; crolla un ponte Castellone

79/10/16-17 Colli a Volturno

Piena Volturno e Chiaro. Frane presso il ponte sul Volturno, presso Colli e altrove. Danni alla SAIf

81/1/25-27 Pizzone

Lungo la SAIf, rotto un ponticello, strade ribassate, rotti muri a secco e condotto della fontana di Alfedena, etc.

1882 Frana in località Monsignore e Solfatara sconvolge la sede stradale della SAS

1884 Pizzone

Frane e scoscendimenti della strada in contrada Cannavina e sotto Pizzone sulla SAIf 1884/3 f Per scioglimento nevi: frane e smottamenti sulla SAIf ai ponticelli n. 80 e n. 83 e tra il Colle della Valle e Alfedena

1885/3 Castellone

Smottamenti e frane in diversi tratti dalla SAIf e in particolare sotto l'abitato di Castellone

1893 Rocchetta a V.

Minacciato l'abitato. Nel 1905 distruggerà più di 20 case. Nel 1908 sarà inserito tra gli abitati da trasferire